

## Техника безопасности при работе с оптическими приборами и инструментами

При работе с оптическими приборами и инструментами необходимо:

1. Перед наблюдением за Солнцем убедиться в установке необходимых солнечных фильтров. **Ни в коем случае не наблюдать Солнце в телескоп или искатель без специальных солнечных фильтров!**
2. Внимательно следить за надёжностью крепления установленных на оборудование фильтров и окуляров, а особенности при наблюдениях за Солнцем.
3. При использовании лабораторного оборудования в полевых условиях устойчиво устанавливать оборудование с помощью предназначенных для этого крепёжных устройств.
4. Обращать особое внимание на надёжность и соответствие стандартам мобильных сетей электропитания.
5. При транспортировке оборудования надёжно закреплять его в транспортном средстве, предохранять от ударов и повреждений, используя соответствующие амортизационные материалы.
6. Работать с приборами и инструментами в строгом соответствии с допусками по температуре, влажности и другим параметрам окружающей среды и объектов наблюдения.

Заведующий лабораторией \_\_\_\_\_ к.ф.м.н., Асташёнок А.В.